CARVERTICAL

Ford Mustang

1FA6P8K0*********

2019 | Essence | Manuel | Coupé | Vert

Généré le 20/11/2026

Scanne pour obtenir le rapport complet

Rappels

Note

2 campagnes de rappel de sécurité en cours ou passées trouvées pour ce véhicule.

Émissions

Note

Émission de CO_2 élevée : 287 g/km.

Vérification d'usage commercial

Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage

Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 11 km.

Vérification de la situation juridique

Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Dommage

Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

+44

Sources de données
Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans **48 pays**

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Les partenaires
Ce rapport se base sur

Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."

Aucun problème détecté
Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :

Taxi

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme taxi.

Transport

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme véhicule de transport.

Location

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme véhicule de location.

Police

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé par la police.

Véhicule de démonstration

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme véhicule d'exposition.

Véhicule d'auto-école

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme véhicule d'auto-école.

Ce rapport PDF contient uniquement les informations essentielles sur l'historique du véhicule. Pour consulter les données les plus détaillées et les plus récentes, consulte toujours le rapport carVertical numérique disponible sur notre site.
Nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données au moment de la génération du rapport. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création. ID du rapport : 31410520-b366-493e-9c09-e28e495034b3

Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.

Aucun problème détecté
Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Voici ce que nous avons vérifié :

Est-il actuellement recherché pour vol ?

Aucun enregistrement n'indique que ce véhicule est actuellement signalé comme volé ou recherché.

A-t-il été volé par le passé ?


Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **8 pays** :

Slovénie Hongrie Tchéquie Slovaquie Roumanie Italie Canada Suède

Kilométrage

Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.



Relevés du compteur kilométrique	
10/2019	**11 km**

Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.

Ce rapport PDF contient uniquement les informations essentielles sur l'historique du véhicule. Pour consulter les données les plus détaillées et les plus récentes, consulte toujours le rapport carVertical numérique disponible sur notre site.
Nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données au moment de la génération du rapport. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création. ID du rapport : 31410520-b366-493e-9c09-e28e495034b3

Aucun problème détecté
Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique

Importé ⚠ Enregistrement trouvé 09/2020

Ce véhicule a été importé d'un autre pays. Cela signifie qu'il peut avoir été vendu en raison de dommages, avoir des caractéristiques différentes ou un historique qui n'est pas documenté localement. Vérifier son passé dans le pays d'origine peut te donner une meilleure idée de la situation.

Importé en **France**

A-t-il passé son contrôle technique (CT) ? Passé 12/2019 **Suède**

A passé le contrôle technique avec succès

Épave

Aucune trace indiquant que ce véhicule a été déclaré hors d'usage.

Planning d'entretien recommandé

Pour consulter l'historique complet d'entretien et les révisions à venir, ouvre le rapport numérique.

Résumé
Selon le kilométrage enregistré, le prochain entretien recommandé est prévu dans 14 989 km

Prochain entretien recommandé **à 15 000 km**

Ce qui devra être entretenu :

Durée de la révision 108 min

Filtre à huile moteur (Remplacer) | Désodorisant climatisation (Appliquer) | +57 éléments d'entretien

Dommage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?

Aucun problème détecté
Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée

Ce rapport PDF contient uniquement les informations essentielles sur l'historique du véhicule. Pour consulter les données les plus détaillées et les plus récentes, consulte toujours le rapport carVertical numérique disponible sur notre site.
Nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données au moment de la génération du rapport. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création. ID du rapport : 31410520-b366-493e-9c09-e28e495034b3



Aucun dommage trouvé

Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Valeur marchande

Nous avons vérifié comment la valeur marchande de ce véhicule a évolué dans le temps, sur la base des données historiques disponibles et des estimations de prix.


La chronologie affichée couvre une période limitée et ne reflète pas l'ensemble des prix du véhicule sur toute sa durée de vie.

Prix le plus haut	**56 080 €**
Prix moyen	**43 900 €**
Prix le plus bas	**31 282 €**

Critères d'évaluation du prix du marché :

Marque: **Ford** | Modèle: **Mustang** | Type de carburant: **Essence** | Type de transmission: **Manuel** | Année: **2019** | Marché: **France**

Ce rapport PDF contient uniquement les informations essentielles sur l'historique du véhicule. Pour consulter les données les plus détaillées et les plus récentes, consulte toujours le rapport carVertical numérique disponible sur notre site.
Nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données au moment de la génération du rapport. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création. ID du rapport : 31410520-b366-493e-9c09-e28e495034b3



Année	Valeur marchande	↘ Valeur marchande la plus basse	↗ Valeur marchande la plus élevée
2023	**47 100 €**	32 787 €	60 900 €
2024	**49 900 €**	34 990 €	68 000 €
2025	**46 000 €**	33 990 €	56 990 €
2026	**43 900 €**	31 282 €	56 080 €
2027	**43 338 €**	30 881 €	55 361 €
2028	**34 059 €**	24 270 €	43 509 €
2029	**29 415 €**	20 960 €	37 576 €
2030	**28 795 €**	20 519 €	36 785 €
2031	**28 682 €**	20 438 €	36 640 €
2032	**25 814 €**	18 394 €	32 976 €
2033	**23 232 €**	16 555 €	29 678 €

Analyse du prix du marché

Prévision de l'évolution du prix
Ce véhicule devrait perdre -47 % de sa valeur marchande au cours des 7 prochaines années.

Baisse de prix et fenêtre d'achat
La plus forte baisse de valeur marchande est attendue autour de 2028, lorsque le véhicule atteindra 9 ans. Acheter à cette période peut offrir un meilleur rapport qualité-prix.

Moment optimal pour vendre

Ce rapport PDF contient uniquement les informations essentielles sur l'historique du véhicule. Pour consulter les données les plus détaillées et les plus récentes, consulte toujours le rapport carVertical numérique disponible sur notre site.
Nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données au moment de la génération du rapport. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création. ID du rapport : 31410520-b366-493e-9c09-e28e495034b3

Vendre avant la plus forte baisse de prix — attendue autour de 2027 ou lorsque le véhicule atteindra 8 ans — peut aider à conserver davantage de sa valeur.

Temps de vente
Les véhicules similaires se vendent généralement en 76 jours, selon les données récentes du marché.

Attention : les prévisions sont basées sur les tendances actuelles du marché et sur les données historiques. La valeur réelle à la revente peut varier en raison de l'évolution du marché, de l'état du véhicule, de sa localisation ou d'autres facteurs.

Émissions

Nous avons analysé combien de CO_2 ce modèle de voiture émet généralement, ainsi que les taxes ou frais susceptibles de s'appliquer en conséquence.

Émissions de CO_2



Informations sur les émissions

Ce véhicule est très polluant. Cela peut se traduire par des taxes sur les émissions plus élevées. Vérifie les réglementations locales pour éviter des surprises.

1

Vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.

Spécifications

Les principales spécifications techniques et mécaniques du véhicule.

Résumé
Vérifie que les spécifications du véhicule correspondent à ce que t'a indiqué le vendeur.

Caractéristiques du véhicule

Ce rapport PDF contient uniquement les informations essentielles sur l'historique du véhicule. Pour consulter les données les plus détaillées et les plus récentes, consulte toujours le rapport carVertical numérique disponible sur notre site.
Nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données au moment de la génération du rapport. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création. ID du rapport : 31410520-b366-493e-9c09-e28e495034b3

Aperçu

Marque **Ford**	Modèle **Mustang**	Type de carburant **Essence**
Génération du modèle **MUSTANG**	Année du modèle **2020**	Année de fabrication **2019**
Catégorie **M1**	Désignation constructeur **Mustang**	Homologation **e13*2007/46*1551*11**
Emplacement de l'usine **Suède**		

Performance et efficacité

Type de transmission **Manuel**	Type de conduite **Propulsion**	Cylindrée **5 l**
Puissance **338 kW (453 ch / 460 PS)**	Nombre de cylindres **8**	Nombre de vitesses **6**
Émissions de CO2 **287 g/km**	Norme d'émissions **Euro 6**	Code du moteur **ENWU0**
Description du moteur **5.0L V8 32V DOHC EFI MODULAR**	Nom de la transmission **6 SPEED MANUAL TRANSMISSION-MT82**	Type motopropulseur **Combustion interne**

Carrosserie et dimensions

Type de carrosserie **Coupé**	Position du volant **Volant à gauche**	Couleur **Vert**
Poids à vide **1 756 kg**	Poids total **2 105 kg**	

Équipement

Les équipements et options dont ce véhicule disposait à sa sortie d'usine.
Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.

Résumé
Vérifie que les équipements du véhicule correspondent à ce que te dit le vendeur.

Liste des équipements

D'origine, sortie d'usine

A1PB80 FRT SCUFF PLATES-ILLUMIN WITH LOGO

Plaques de protection de porte avant avec éclairage et logo de la marque, apportant une touche d'élégance et une protection supplémentaire.

A2TAB0 WITH INTERIOR PACK

Comprend un ensemble d'options et d'équipements intérieurs qui améliorent le confort et l'esthétique de l'habitacle.

Ce rapport PDF contient uniquement les informations essentielles sur l'historique du véhicule. Pour consulter les données les plus détaillées et les plus récentes, consulte toujours le rapport carVertical numérique disponible sur notre site.
Nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données au moment de la génération du rapport. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création. ID du rapport : 31410520-b366-493e-9c09-e28e495034b3

A3BAH0 AUTO HI-BEAM HEADLAMPS

phares automatiques à feux de route

A3DAE0 WITH BODY COLOUR FRONT FENDERS

Les ailes avant sont peintes dans la même teinte que la carrosserie pour un rendu harmonieux.

A3RAB0 DEPLOYABLE BONNET

Le capot déployable améliore la sécurité des piétons

A54AB0 WITH HILL LAUNCH ASSIST

système d'aide au démarrage en côte pour empêcher le véhicule de reculer sur les pentes

AACAA5 (-) VERSION PACKAGES

versions non incluses

AAGCL0 FLATROCK ASSEMBLY PLANT - USA

fabriqué à l'usine d'assemblage de Flatrock, aux États-Unis

AAQAB0 WITH STANDARD DUTY TERRAIN PACK

Pack tout-terrain de série pour une meilleure aptitude tout-terrain

AAZCF0 4640 LB. GVW

Poids total autorisé en charge de 4 640 livres

AB5AC0 SPORTS SALES BADGE

Un emblème sportif indiquant qu'il s'agit de la version commerciale de ce modèle, axée sur la performance.

AD2AF0 FEATURE CONTENT GROUP 5

groupe de contenus thématiques n° 5

AD4AB0 EXTERIOR PAINT - SOLID

La peinture extérieure utilisée est d'une couleur unie, sans effets métallisés ni nacrés.

AD6SA0 2020 JOB #1 PROGRAM CONTROL

Contrôle du programme lié au programme d'assemblage ou de qualité « Job #1 » de 2020.

ADBAB0 WITH SECURITY PACK

pack de sécurité inclus pour bénéficier de fonctionnalités de protection supplémentaires

ADIAB0 FOR NORMAL TEMPERATURE ZONES

Convient aux climats à température modérée

AEAAJ0 PICTOGRAM

symboles pictographiques intégrés à des fins d'aide visuelle

AEDAJ0 SWEDISH OWNER HANDBOOK

est livré avec le manuel d'utilisation en suédois

AHTAB0 KIT - TYRE REPAIR SERVICE

Équipé d'un kit de réparation des pneus à la place d'un pneu de secours, pour réparer les crevaisons en cas d'urgence.

B2CAF0 POWER FRONT WINDOWS ONE TOUCH UP/DO

Les vitres avant sont électriques et disposent d'une fonction de montée/descente automatique par simple pression sur un bouton, pour plus de confort.

B2FAE0 RR QUARTER VENT PANEL-FIXED

aération du panneau arrière latéral, qui est fixe et ne s'ouvre pas

B2RAP0 ACOUSTIC LAMINATED WINDSCREEN

Pare-brise acoustique feuilleté pour la réduction du bruit

B3NAB0 WITH HEATED REAR WINDOW

Équipé d'une lunette arrière chauffante pour éliminer plus rapidement le givre et la buée.

B5AAC0 CONSOLE ASHTRAY WITH REMOVABLE CUP

cendrier de la console centrale équipé d'un porte-gobelet amovible

B5SA10 CNSL TOP PLT - LEATHER/STITCHED INS

plaque supérieure de la console centrale en cuir, ornée de surpiqûres raffinées pour un aspect haut de gamme

B5VAM0 MINI OVERHEAD CNSL W/SUNGLASS BIN

Mini-console de pavillon avec compartiment de rangement pour lunettes de soleil

B5WCB0 CENTRE CONSOLE-LEVEL 2

console centrale avec améliorations de niveau 2

B5YAG0 WITH VINYL CONSOLE MATERIAL

La console centrale est recouverte de vinyle, ce qui lui confère une surface résistante et facile à nettoyer.

B5ZAE0 CUP HOLDERS (2) - ROW 1

deux porte-gobelets placés dans les sièges de la première rangée

BB7AB0 FIXED FOOT PEDALS

les pédales sont fixées en position pour garantir une utilisation constante

BBBAC0 WITH LEVEL 'A' INTERIOR DECOR

finitions intérieures haut de gamme classées au niveau « A »

BBHAU0 FRONT FLOOR MATS- DELUXE CARPET

Tapis de sol haut de gamme en moquette pour les sièges avant.

Ce rapport PDF contient uniquement les informations essentielles sur l'historique du véhicule. Pour consulter les données les plus détaillées et les plus récentes, consulte toujours le rapport carVertical numérique disponible sur notre site.
Nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données au moment de la génération du rapport. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création. ID du rapport : 31410520-b366-493e-9c09-e28e495034b3

BBQAH0 I/P INSERT - STANDARD

Des inserts de panneaux intérieurs standard, qui confèrent à l'habitacle un aspect épuré et harmonieux.

BCAAE0 WITH ILLUMINATED SUNVISOR - DRIVERS

Le pare-soleil du conducteur est équipé d'un éclairage intégré pour plus de confort.

BCBAE0 WITH ILLUMINATED SUNVISOR-PASSENGER

Le pare-soleil côté passager est également équipé d'un miroir de courtoisie éclairé.

BCMAK0 DOOR TRIM PANEL - LEVEL 9

des panneaux de porte réalisés avec des matériaux et des finitions haut de gamme, offrant un niveau élevé de confort et d'élégance

BDIAT0 WITH LOAD FLOOR CARPET - THIN

poser une moquette de chargement plus fine

BHDAB0 WITH SOUND INSULATION PACK LEVEL 1

ensemble d'insonorisation de niveau 1 visant à réduire au minimum le bruit dans l'habitacle

BLDBD0 WITH SPORT GRILLE

Le véhicule est équipé d'une calandre avant de style sportif qui lui confère un look plus agressif.

BLFAY0 GRILLE-LOWER SELF COLOR

La calandre inférieure est peinte dans la même couleur que la carrosserie du véhicule, ce qui lui confère un aspect homogène.

BLTAB0 WITH BONNET SCOOP

Le capot est doté d'une prise d'air qui améliore le refroidissement du moteur et renforce son allure sportive.

BMFAB0 WITH BRIGHT DOOR FRAME MOULDING

Cadres de porte rehaussés de moulures aux couleurs vives

BSBA90 ELECTRO RAIN SENSING INSIDE MIRROR

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique et capteurs de pluie pour une meilleure visibilité par temps de pluie.

BSHBJ0 DUAL EXTERIOR POWER MIRRORS-POWER FOLD BACK

rétroviseurs extérieurs électriques des deux côtés, avec fonction de rabattement électrique

BSLAC0 WITH BODY COLOURED EXTERIOR MIRROR

Les rétroviseurs extérieurs sont peints dans la même teinte que la carrosserie pour un aspect harmonieux.

BU6AB0 WITH DRIVER SEAT BACK MAP POCKET

Poche à l'arrière du siège conducteur pour ranger des cartes ou de petits objets

BVRAD0 WITH FRONT 4 WAY HEADREST

Les sièges avant sont équipés d'appuie-tête réglables dans quatre directions

BW5AP0 WITH LUNAR CONTRAST STITCHING

surpiqûres des sièges dans une couleur contrastante appelée « Lunar »

BWAAB0 WITH CONVENTIONAL REAR SEAT

configuration standard des sièges arrière

BWEAE0 WITH FIXED REAR HEADREST

appuie-tête arrière fixes

BY1AD0 WITH DRIVERS HEATED AND COOLED SEAT

Le siège conducteur est équipé de fonctions de chauffage et de climatisation

BY2AD0 WITH PASS HEATED AND COOLED SEAT

Le siège passager avant est également équipé d'une fonction de chauffage et de climatisation

BYBBR0 WITH SECOND ROW SPLIT FOLDING SEAT

Les sièges de la deuxième rangée se rabattent séparément pour offrir une grande flexibilité d'utilisation, que ce soit pour le chargement ou pour le transport de passagers

BYPAC0 WITH DRIVER 6 WAY PWR.SEAT ADJUSTER

Siège conducteur à réglage électrique en 6 directions pour un confort et un positionnement optimaux

BYQAC0 WITH PASS 6 WAY POWER SEAT ADJUSTER

siège passager avant équipé d'un réglage électrique à six directions

C1UAB0 WITH FRONT TOWING HOOK

Crochet de remorquage avant pour le dépannage de véhicules

CAEAM0 WITH ALUMINIUM GEAR SHIFT KNOB

pommeau de levier de vitesses en aluminium offrant un toucher haut de gamme

CB7AC0 FREQUENCY - 433MHZ

fonctionne sur la fréquence de 433 MHz pour les fonctions de commande à distance

CBAAN0 PWR DOOR LOCK - DOUBLE LOCKING

verrouillage électrique des portes avec double verrouillage

CBGAL0 KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE

Système passif d'accès et de démarrage sans clé

Ce rapport PDF contient uniquement les informations essentielles sur l'historique du véhicule. Pour consulter les données les plus détaillées et les plus récentes, consulte toujours le rapport carVertical numérique disponible sur notre site.
Nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données au moment de la génération du rapport. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création. ID du rapport : 31410520-b366-493e-9c09-e28e495034b3

CFFAE0 WITH AUTOMATIC WINDSCREEN WIPER

Les essuie-glaces fonctionnent automatiquement dès qu'ils détectent de la pluie.

CLFA10 PLASTIC FRONT BUMPER -SPORT

Le pare-chocs avant est en plastique et présente un design sportif.

CLMKG0 REAR BUMPER BODY COLOURED PAINTED

Le pare-chocs arrière est peint dans la même couleur que le reste de la carrosserie, ce qui confère à l'ensemble un aspect harmonieux.

CLVAF0 LCNS PLATE HOLDER - LARGE - RECTANG

support de plaque d'immatriculation rectangulaire de grande taille inclus

CN7AJ0 BLT/D&P FRT/1&2 ROW/D/P KNE

les deux premières rangées sont équipées d'airbags genoux à deux niveaux pour le conducteur et le passager avant

CP0AB0 WITH ROLLOVER CURTAIN AND SENSORS

comprend des airbags rideaux anti-retournement dotés de capteurs

CP1AB0 AIR CURTAIN RESTRAINT LH

Rideau d'air de sécurité côté conducteur pour protéger contre les chocs latéraux

CP2AB0 AIR CURTAIN RESTRAINT RH

Rideau d'air côté passager assurant une protection en cas de choc latéral

CPCAB0 WITH STANDARD REAR SEAT BELTS

Les sièges arrière sont équipés de ceintures de sécurité de série pour assurer la sécurité des passagers.

CPGAC0 WITH SMART DRIVERS AIRBAG RESTRAINT

système de retenue par airbag conducteur à conception intelligente

CPSAB0 WITH ISOFIX HARD POINT ATTACHMENT

Points d'ancrage ISOFIX pour sièges enfants

CPUAB0 STYLE 1 TETHER ANCHORAGE RESTRAINT

Points d'ancrage de la sangle de fixation des dispositifs de retenue pour enfants, type 1

CPVAB0 SEAT BELT PRETENSIONERS DRV/PASS

Les ceintures de sécurité du conducteur et du passager sont toutes deux équipées de prétensionneurs qui tendent la ceinture en cas de collision.

CPXAD0 S/BELT LOCKING RETRACTION - 3 POINT

Ceintures de sécurité à trois points avec mécanisme de rétraction à verrouillage

D19AB0 WITH TYRE PRESSURE SENSORS

Système de surveillance de la pression des pneus destiné à signaler toute baisse de pression.

D1GAB0 WITH STANDARD REAR SHOCK ABSORBERS

Amortisseurs arrière de série

D2VL30 19" STYLE 3 ALLOY WHEEL

Jantes en alliage de 19 pouces au design sportif et élégant

D3DBC0 FRT-255/40 RR-275/40R19 Y-SUM

pneus haute performance : 255/40 à l'avant et 275/40R19 à l'arrière, indice de vitesse Y, de la marque Sumitomo

D5DBC0 CENTRE HUB ORN - HORSE AND BAR

Ornement de moyeu central représentant un cheval et un emblème en forme de barre

D5HAC0 LOCKING LUG NUT KIT-THATCHAM WHL

kit d'écrous de blocage de roue homologué par Thatcham pour une sécurité renforcée

DAAAB0 WITH STANDARD ENGINE COOLING SYSTEM

système de refroidissement du moteur de série monté d'origine

DWABS0 WITH INDEPENDANT REAR SUSPENSION

suspension arrière indépendante pour une meilleure tenue de route

DWBAF0 WITH SVT PERFORMANCE PACK

Pack performance SVT (Special Vehicle Team) installé

EGJAC0 REAR AXLE LIMITED SLIP DIFFERENTIAL

différentiel à glissement limité sur l'essieu arrière pour une meilleure traction

F2AAB0 DUAL EXHAUST

système d'échappement double

FAFAB0 WITH LEATHER HANDBRAKE GRIP

poignée de frein à main gainée de cuir

FAJAD0 MECHANICAL HAND OPERATED PARK BRAKE

frein de stationnement à commande mécanique actionné à la main

FBABA0 WITH VENTILATED DISC BRAKES

freins à disque ventilés pour une dissipation efficace de la chaleur

Ce rapport PDF contient uniquement les informations essentielles sur l'historique du véhicule. Pour consulter les données les plus détaillées et les plus récentes, consulte toujours le rapport carVertical numérique disponible sur notre site.
Nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données au moment de la génération du rapport. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création. ID du rapport : 31410520-b366-493e-9c09-e28e495034b3

FBFAB0 COLLISION MITIGATION SYSTEM

Système d'atténuation des collisions destiné à la prévention des accidents

FCBAB0 WITH BRAKE EMERGENCY ASSIST

système d'assistance au freinage d'urgence inclus

FEAAB0 4 WHEEL ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM

Système de freinage antiblocage sur les quatre roues pour un meilleur contrôle du freinage

FEDAF0 HIGH SERIES POLICE BRAKES

Système de freinage haute performance spécialement conçu pour les véhicules de police, offrant une puissance de freinage et une durabilité accrues.

FF1AD0 EXPORT FUEL FILL

bouche de réservoir conçue selon les spécifications d'exportation

FS00A0 SPORTS FRONT SEAT

sièges avant conçus pour offrir un maintien sportif

G1DAB0 WITH AIR PURIFIER SENSOR

capteur de purificateur d'air installé pour améliorer la qualité de l'air dans l'habitacle

G1FAC0 FILTER COWL INTAKE - ODOUR

prise d'air de capot équipée d'un filtre anti-odeurs

G3FAE0 GWP LESS THAN 150

Le potentiel de réchauffement global de ce véhicule est inférieur à 150, ce qui indique un impact environnemental réduit.

GBTAG0 NON LOCKING CAPLESS FUEL FILL

Le bouchon du réservoir ne se verrouille pas ; il est en effet conçu sans mécanisme de verrouillage afin de faciliter le ravitaillement en carburant.

GBVAF0 FOR UNLEADED FUEL

Conçu pour fonctionner à l'essence sans plomb

GBZAK0 FUEL TANK FILLER NECK - ALL NOZZLES

goulot de remplissage du réservoir compatible avec tous les types de pistolets, pour un ravitaillement en carburant en toute simplicité

GCEAE0 UNIQUE MET FINISH FOOT PEDALS PADS

Les coussinets des pédales présentent une finition métallique unique

GPAAJ0 WITH ELECTRIC POWER STEERING

Direction assistée électrique

GTAAE0 LEATHER STEERING WHEEL

Le volant est gainé de cuir.

GTBAB0 WITH HEATED STEERING WHEEL

Le volant est équipé d'une fonction de chauffage

GTDAH0 ADP SPD CNT-COLL MIT & FWD SNS

Contrôle adaptatif de la vitesse doté de fonctions d'atténuation des collisions et de détection avant.

HCAAX0 FULL TFT/LCD INSTRUMENT CLUSTER

Tableau de bord numérique TFT/LCD complet affichant des informations de conduite claires et personnalisables.

HDHAC0 WITH KMH/MPH SPEEDOMETER

le compteur de vitesse affiche à la fois les kilomètres et les miles par heure

HEBAD0 WITH TRIP COMPUTER

Compteur de bord intégré permettant de suivre les informations relatives au trajet, telles que la distance parcourue et la consommation de carburant.

HGAAD0 7000 RPM TACHOMETER

tachymètre avec une ligne rouge à 7 000 tr/min

HIAAF0 DUAL NOTE ELECTRIC HORN - LEVEL 3

Le véhicule est équipé d'un klaxon électrique à deux tonalités qui émet un son de niveau 3, offrant ainsi un signal d'alerte distinctif et clair.

HIBAH0 SOUNDER - BATTERY BACKED

avertisseur sonore alimenté par batterie

HKCAB0 WITH NAVIGATION SYSTEM

Un système de navigation intégré est fourni pour vous guider tout au long de votre trajet.

HLEAC0 LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM

système d'alerte de sortie de voie pour une sécurité accrue

HMIAD0 HUMAN MACHINE INTERFACE 3

Système avancé d'interface homme-machine, version 3

HNAAJ0 PERIMETER ALARM W/INTRUDER/SENSOR

Le système d'alarme périmétrique comprend un détecteur d'intrusion

HNCAC0 WITH REMOTE ALARM SYSTEM - PATS

système d'alarme à distance intégré à l'antidémarrage (PATS)

Ce rapport PDF contient uniquement les informations essentielles sur l'historique du véhicule. Pour consulter les données les plus détaillées et les plus récentes, consulte toujours le rapport carVertical numérique disponible sur notre site.
Nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données au moment de la génération du rapport. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création. ID du rapport : 31410520-b366-493e-9c09-e28e495034b3

HNDAC0 WITH ENGINE IMMOBILIZER - INTEGRAL

dispositif d'immobilisation du moteur intégré pour empêcher tout démarrage non autorisé

HNHAE0 THATCHAM SECURITY SYSTEM

Système de sécurité automobile certifié Thatcham

HNKAB0 WITH REAR PARKING AID

Les capteurs de stationnement arrière permettent de détecter les obstacles situés à l'arrière du véhicule.

HNVAB0 ALARM SYSTEM-PERIMETER

système d'alarme périmétrique destiné à protéger contre les intrusions non autorisées

HTAAB0 STANDARD DUTY BATTERY

Une batterie standard est installée, adaptée aux besoins électriques habituels du véhicule.

IBMAE0 WITH GCC RADIO FREQUENCY

comprend les fréquences radio spécifiques au Conseil de coopération du Golfe (CCG)

ICDAF0 FIXED RADIO ANTENNA-BLACK

antenne radio fixe noire

ICEFG0 ICE-DIGITIAL AUDIO BROADCASTING

système de radiodiffusion audio numérique (DAB) inclus

ICHAB0 WITH DIVERSITY ANTENNA

comprend une antenne à diversité pour une meilleure réception radio

ICPAB0 MODULE/GPS ANTENNA

Module d'antenne GPS installé

ICQAC0 WITH ICE NOISE REDUCTION MODULE #2

Comprend un module de réduction du bruit permettant de réduire les bruits provenant de l'extérieur du véhicule, pour un habitacle plus silencieux.

IDAAT0 BRANDED AUDIO SOUND SYSTEM

système audio haut de gamme de marque

IEPAM0 CELLPHONE INTERFACE SYSTEM - 4

Système d'interface pour téléphone portable, version 4, destiné à l'intégration

IEVAL0 SYNC III

Le système d'infodivertissement SYNC III est installé, offrant des fonctionnalités de connectivité et de gestion multimédia.

J3FAE0 POWER POINT CONVERTER (230V/150W)

convertisseur secteur équipé d'une prise 230 V/150 W

J3KAB0 REAR VIEW CAMERA-FIXED

Une caméra de recul fixe est fournie pour améliorer la visibilité vers l'arrière lors des manœuvres de recul.

J4WAD0 ELITE PACKAGE

un pack haut de gamme comprenant des fonctionnalités avancées et des équipements de luxe pour une expérience de conduite encore plus raffinée

J4ZAD0 CADS GEN3 PACK

Comprend la 3e génération du système de détection et de prévention des collisions (CADS).

JBBAL0 WITH LEVEL 4 HEADLAMPS

Des phares de niveau 4 offrant une meilleure visibilité

JBCAB0 WITH DAYTIME RUNNING LAMPS

feux de jour pour une meilleure visibilité

JBKAF0 WITH FRONT FOG LAMPS NO.2

Des feux antibrouillard avant supplémentaires pour améliorer la visibilité en cas de brouillard.

JCBAD0 WITH AMBIENT LIGHTING-INTERIOR

un éclairage d'ambiance intérieur pour une atmosphère plus agréable dans l'habitacle

JCGAK0 WITH MAP READING LIGHT

lampes de lecture individuelles fournies

JCHAB0 WITH COURTESY LIGHT DELAY

les lumières d'ambiance intérieures restent allumées quelques instants après la fermeture des portes

JDAAD0 TAIL LAMPS - LEVEL 3

feux arrière de niveau 3 pour une meilleure visibilité

JEAAB0 WITH FRONT HEADLAMP LEVELLING

Les phares avant sont équipés d'un système de réglage de la hauteur permettant d'assurer un éclairage optimal dans différentes conditions de charge.

JEDAD0 WITH AUTOMATIC HEADLAMP ON/OFF

les phares s'allument et s'éteignent automatiquement en fonction des conditions d'éclairage

MD0E0 EAO MARKET DERIVATIVE

destiné au marché des produits dérivés de l'EAO

Ce rapport PDF contient uniquement les informations essentielles sur l'historique du véhicule. Pour consulter les données les plus détaillées et les plus récentes, consulte toujours le rapport carVertical numérique disponible sur notre site.
Nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données au moment de la génération du rapport. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création. ID du rapport : 31410520-b366-493e-9c09-e28e495034b3

SATAF0 GENERIC COUNTRY GROUP 5 véhicule conforme aux exigences du groupe de pays générique 5	TAAX50 FR3C 5310 J* LEFT/FRONT COIL Ressort hélicoïdal avant gauche, modèle FR3C 5310 J*
TACX50 FR3C 5310 J* RIGHT/FRONT COIL Ressort hélicoïdal avant droit, modèle FR3C 5310 J*	TAENK0 JR3C-5560-HA LEFT REAR COIL ressort hélicoïdal arrière gauche conçu pour la suspension d'un véhicule, améliorant le confort de conduite
TAGNK0 JR3C 5560 HA RIGHT REAR COIL ressort hélicoïdal arrière droit complétant le système de suspension pour une tenue de route équilibrée	YZTAC0 PREMIUM MARKETING TRIM niveau de finition désigné comme « finition haut de gamme » à des fins marketing
000CA GREEN INTERIOR	1KX00 AF -B-C1-RALLY-
A1PB8 FRT SCUFF PLATES-ILLUM W/ LOGO	A2TAB INTERIOR PACK
A2WAQ 107.1" CAR WHEELBASE	A3BAH AUTO HI-BEAM HEADLAMPS
A3DAE BODY COLOR FRONT FENDERS	A3RAB DEPLOYABLE BONNET/HOOD
A54AB HILL LAUNCH ASSIST	A5MAB STAR RATING PERF LEVEL 1
A8HAA LESS PARK LOCK CTRL (BTSI MOR)	AABAB FINANCE PACKAGE
AACAA LESS VERSION PACKAGES	AAGCL FLATROCK ASSEMBLY PLANT - USA
AALAA LESS SPECIAL EQUIPMENT PACKAGE	AAQAB TERRAIN PACK-STANDARD DUTY
AAZCF 4640 LB. GVW	AB2AA LESS APPEARANCE GROUP
AB5AC SPORTS SALES BADGE	ABFAA LESS EXT APPEARANCE PACK
ACMRP RAPID SPEC 14	AD2AF FEATURE CONTENT GROUP 5
AD4AB EXTERIOR PAINT - SOLID	AD6SA 2020 JOB #1 PROGRAM CONTROL
ADBAB SECURITY PACK	ADIAB NORMAL TEMP ZONES
ADJAA LESS SMART SENSE PACK	ADWCF GROUP MARKET #25
AEAAJ PICTOGRAM	AEDAJ SWEDISH OWNER HANDBOOK
AG1AA LESS OUTBOUND MODIFICATION CNT	AHCAA LESS FIRE EXTINGUISHER FIXINGS
AHHAA LESS WARNING DISPLAYS	AHPAA LESS TOOL KITS
AHTAB KIT-TIRE REPAIR SERVICE	B2CAF PWR FRT W'DOWS ONE TOUCH UP/DN
B2FAE RR QUARTER VENT PANEL-FIXED	B2RAP ACOUSTIC LAMINATED WINDSCREEN
B3NAB ELECTRIC REAR WINDOW DEFROSTER	B5AAC CONSOLE ASHTRAY-REMOVABLE CUP
B5SA1 CNSL TOP PLT-LTHR/STITCHED INS	B5VAM MINI OVRHD CNSL W/SUNGLASS BIN
B5WCB CENTRE CONSOLE-LEVEL 2	B5YAG VINYL CONSOLE MATERIAL
B5ZAE 2 CUPHOLDERS	BAYAA LESS FLOOR MAT KIT
BB7AB FIXED FOOT PEDALS	BBBAC INTERIOR DECOR-LEVEL'A'

Ce rapport PDF contient uniquement les informations essentielles sur l'historique du véhicule. Pour consulter les données les plus détaillées et les plus récentes, consulte toujours le rapport carVertical numérique disponible sur notre site.
Nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données au moment de la génération du rapport. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création. ID du rapport : 31410520-b366-493e-9c09-e28e495034b3

BBHAU	FLOOR MATS-FRT DELUXE CARPET
BBQAH	I/P INSERT - STANDARD
BCAAE	SUNVISOR,SINGLE-DRV ILLUM
BCBAE	SUNVISOR,SINGLE-PASS ILLUM
BCMAK	DOOR TRIM PANEL-LEVEL 9
BDIAT	LOAD FLOOR CARPET-THIN
BHDAB	SOUND INSULATION PACK-LEVEL 1
BHQAA	LESS COVER - VEHICLE
BLDBD	SPORT GRILLE
BLFAY	GRILLE-LOWER SELF COLOR
BLHAA	LESS ACTIVE GRILLESHUTTER
BLTAB	HOOD SCOOP
BM1AA	LESS SIDE SCOOPS
BMFAB	BRIGHT EXT.DOOR FRAME MOLDING
BPFAA	LESS REAR SPOILER
BS1AA	LESS MIRROR GLASS ETCHING
BSBA9	ELECTRCMC RAIN SNSNG INSDE MIR
BSHBJ	DU EXT PWR MIRS-PWR FOLD BACK
BSLAC	EXT MIRROR FINISH-BODY COLOR
BU6AB	DRV SEAT BACK MTD MAP POCKET
BVRAD	FRONT 4-WAY HD RESTNT ST 1
BW5AP	LUNAR CONTRAST STITCHING
BWAAB	CONVENTIONAL REAR SEAT
BWEAE	REAR HEADRESTRAINT-NON ADJ
BY1AD	DRIVER - HEATED/COOLED SEAT
BY2AD	PASSENGER - HEATED/COOLED SEAT
BYBBR	SECOND ROW SPLIT FOLDING SEAT
BYPAC	POWER 6-WAY DRIVER SEAT ADJUST
BYQAC	POWER 6-WAY PASS SEAT ADJUST
C1UAB	FRONT TOWING HOOKS
C2UAB	TRACK APPLICATIONS/LINE LOCK
CAEAM	ALUMINIUM GEAR SHIFT KNOB
CB7AC	FREQUENCY - 433 MHZ
CBAAN	PWR DOOR LOCK - DOUBLE LOCKING
CBGAL	KEYLESS ENTRY/START-PASSIVE
CFFAE	AUTOMATIC WINDSHIELD WIPER
CHAAA	LESS ROOF OPENING PANELS
CHBAA	LESS TONNEAU COVER
CJDAA	LESS BODY TU-TONE PAINT
CJPAA	LESS ACCT STRIPE-BDYSD COLOR
CJRAA	LESS BODYSIDE ACCENT STRIPE
CJSAA	LESS ACCENT STRIPE COLOR
CJTAA	LESS HOOD ACCENT STRIPE
CLFA1	FRT BUMPER-PLASTIC-SPORT
CLMKG	REAR BUMPER-PTD BODYCOLOUR
CLVAF	LCNS PLATE HOLDER LARGE RECTAN
CLXAA	LESS REAR LICENSE PLATE BRAKET
CN7AJ	BLT/D&P FRT/1&2 ROW/D/P KNE
CP0AB	ROLLOVER CURTAIN AND SENSORS
CP1AB	AIR CURTAIN RESTRAINT-LH
CP2AB	AIR CURTAIN RESTRAINT-RH
CPCAB	REAR SEAT BELTS-STANDARD
CPGAC	ADVANCD AIR BAG RESTRAINT-DRVR
CPHAC	AIR BAG W/PASS PRESENCE DETECT
CPSAB	ISOFIX HARD POINT ATTACHMENT
CPUAB	TETHER ANCHORAGE RESTR-STYLE 1
CPVAB	FRT ST BLT BCKL PRE-TNS DRV/PS
CPXAD	SEATBELT LK RETRACT-3 PNT BELT
D17AA	LESS SPARE WHEEL
D19AB	TIRE PRESSURE SENSORS

Ce rapport PDF contient uniquement les informations essentielles sur l'historique du véhicule. Pour consulter les données les plus détaillées et les plus récentes, consulte toujours le rapport carVertical numérique disponible sur notre site.
Nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données au moment de la génération du rapport. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création. ID du rapport : 31410520-b366-493e-9c09-e28e495034b3

D1GAB	STANDARD DUTY REAR SHOCK ABS
D2VL3	STYLE 3 ALLOY 19 INCH
D3DBC	FRT-255/40 RR-275/40R19 Y-SUM
D3MAA	LESS SPARE TIRE
D5DBC	CENTER HUB ORN-HORSE & BAR
D5HAC	LCKNG LUG NUT KIT-THATCHAM WHL
DAAAB	ENGINE STANDARD COOLING SYSTEM
DACAY	RADIATOR-643X502X36.4MM
DCBAA	LESS FRAME MNTD FUEL FILTER
DEBAA	LESS IMMERSION HEATER
DEEAA	LESS REMOTE STARTER
DGADU	STAGE 6.2 EMISSIONS
DWABS	INDEPENDENT REAR SUSPENSION
DWBAF	SVT PERFORMANCE PACKAGE
DWMAA	LESS ADAPTIVE DAMPING
EGAHD	3.55 FINAL DRIVE RATIO
EGJAC	LIMITED SLIP REAR AXLE
F2AAB	DUAL EXHAUST SYSTEM
F5BAL	QUAD CHROME TAILPIPE
FAFAB	LEATHER HANDBRAKE GRIP
FAJAD	PARK BRK-MECHANICAL HAND OPER
FBABA	VENTILATED DISC BRAKES
FBFAB	COLLISION MITIGATION SYS
FCBAB	BRAKE-EMERGENCY ASSIST
FCCAB	EMERGENCY BRAKE LIGHT FLASHING
FEAAB	4 WHL ANTI-LOCK BRAKES
FEDAF	HIGH SERIES POLICE BRAKES
FF1AD	EXPORT FUEL FILL
FKFAA	LESS COOLERS-POWERTRAIN
FLNAA	LESS MAN SHIFT AUTO TRANS
FS00A	SEAT-SPORT-DRV/PASS
G1DAB	AIR PURIFIER SENSOR #1
G1FAC	FILTER COWL INTAKE-POLLEN/ODOR
G3FAE	GWP LESS THAN 150
GBTAG	NON LOCKING CAPLESS FUEL FILL
GBVAF	UNLEADED FUEL CAPABILITY
GBZAK	FU/TNK FILL NK-ALL NOZZLES
GCEAE	FOOTPEDALS-UNIQUE METALLIC FIN
GPAAJ	ELECTRIC POWER STEERING 1
GTAAE	STEERING WHEEL-LEATHER WRAPPED
GTBAB	HEATED STEERING WHEELS
GTDAH	ADP SPD CNT-COLL MIT & FWD SNS
HCAAX	FULL TFT/LCD INSTR CLUSTER
HDHAC	KPH/MPH SPEEDOMETER
HEBAD	TRIP COMPUTER
HFAAA	LESS INSTRUMENT GAUGES
HGAAD	7000 RPM TACHOMETER
HIAAF	DUAL NOTE ELECTRIC HORN-LVL 3
HIBAH	SOUNDER - BATTERY BACKED
HJCAA	LESS TIRE INFLATION MONITOR
HKCAB	NAVIGATION CENTER
HLEAC	LANE DEPARTURE WARNING
HLIAA	LESS SPD AUDIBLE WARN DEVICE
HLLAA	LESS BLIND SPOT INFO SYSTEM
HMIAD	HUMAN MACHINE INTERFACE 3
HNAAJ	PERIM ALRM W/ INTRU&INCL SNSR
HNCAC	REMOTE ALARM SYSTEM - PATS
HNDAC	ENG IMMOBILIZER THEFT SY-INTEG
HNHAE	THATCHAM SECURITY SYSTEM
HNKAB	REVERSE PARKING AID

Ce rapport PDF contient uniquement les informations essentielles sur l'historique du véhicule. Pour consulter les données les plus détaillées et les plus récentes, consulte toujours le rapport carVertical numérique disponible sur notre site.
Nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données au moment de la génération du rapport. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création. ID du rapport : 31410520-b366-493e-9c09-e28e495034b3

HNVAB ALARM SYSTEM-PERIMETER	HTAAB STANDARD DUTY BATTERY
HTPAA LESS BATTERY (JUMPER) CABLES	IBBAA LESS RADIO RECEPTION EQUIPMENT
IBMAE GCC RADIO FREQUENCY	ICDAF FIXED RADIO ANTENNA-BLACK
ICEFG ICE-DIGITAL AUDIO BROADCASTING	ICHAB DIVERSITY ANTENNA
ICPAB MODULE/GPS ANTENNA	ICQAC ICE NOISE REDUCTION MODULE #2
IDAAT BRANDED AUDIO SOUND SYSTEM	IEPAM CELLPHONE INTERFACE SYSTEM 4
IEVAL SYNC III	IGDAA LESS GARAGE DOOR OPENER
IWAAB SHIFT INDIC LIGHT	J3FAE POWER POINT CNVRTR (230V/150W)
J3KAB REAR VIEW CAMERA-FIXED	J4WAD ELITE PACKAGE
J4ZAD CADS GEN3 PACK	JASAA LESS HEAD UP DISPLAY
JBBAL HEADLAMPS - LEVEL 4	JBCAB DAYTIME RUNNING LAMPS
JBKAF FRONT FOG LAMPS #2	JCBAD AMBIENT LIGHTING-INTERIOR
JCGAK MAP READING LIGHT	JCHAB COURTESY LIGHT DELAY FEATURE
JDAAD TAILLAMPS-LEVEL 3	JEAAB FRONT HEADLAMP LEVELING
JEDAD AUTOMATIC HEADLAMP ON/OFF	MD00E EAO MARKET DERIVATIVE
PN4GK BRIGHT HIGHLAND GREEN	SATAF GENERIC COUNTRY GROUP 5
TAAX5 FR3C 5310 J* L/F COIL	TACX5 FR3C 5310 J* R/F COIL
TAENK JR3C 5560 HA L/R COIL	TAGNK JR3C 5560 HA R/R COIL
WAESX SWEDEN	XAEAX EXCEPT AUSTRIA
XAFAB EXC GVMT SERVICE ADMIN	XANAB EXCEPT USA
XAPAB EXCEPT AUSTRALIA	XASAB EXCEPT ARGENTINA
XATAB EXCEPT GUAM	XSAAA EXCEPT BAHRAIN
XSCAB EXCEPT BELIZE	XSEAB EXCEPT ANDORRA
XSIAA EXCEPT ANTIGUA	XSPAB EXCEPT BANGLADESH
XSSAB EXCEPT ARUBA	YPJZZ NO POS SEL FROM THIS FAMILY
YQJAA LESS NAVIGATION PACKAGE	YZCCA TPO/ORDER CODE 500A
YZKAA RETAIL/STOCK	YZTAC PREMIUM MKTG TRIM
YZVQY MARKETING BODY CODE - P8K	

Rappels

Nous avons vérifié si le constructeur avait émis des campagnes de rappel de sécurité concernant ce véhicule.

Ce rapport PDF contient uniquement les informations essentielles sur l'historique du véhicule. Pour consulter les données les plus détaillées et les plus récentes, consulte toujours le rapport carVertical numérique disponible sur notre site.
Nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données au moment de la génération du rapport. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création. ID du rapport : 31410520-b366-493e-9c09-e28e495034b3

Note
2 rappels détectés

Avis de carVertical
Ce véhicule fait l'objet de plusieurs rappels de sécurité, mais nous ne savons pas si les problèmes ont été résolus. Il est préférable de vérifier auprès du constructeur

Statut du rappel : **Inconnu**

Un rappel constructeur a été émis pour ce véhicule, mais nous ne pouvons pas confirmer s'il a été effectué.

Par précaution, nous te recommandons de vérifier directement auprès du constructeur ou d'un concessionnaire officiel.

Niveau de risque du rappel Élevé

Description 2020-23 MUSTANG BRAKE FLUID LEVEL INDICATOR SIGNAL IMPROPERLY CONFIGURED

Statut du rappel : **Inconnu** Annoncé le 03/11/2023

Un rappel constructeur a été émis pour ce véhicule, mais nous ne pouvons pas confirmer s'il a été effectué.

Par précaution, nous te recommandons de vérifier directement auprès du constructeur ou d'un concessionnaire officiel.

Titre 2020-23 MUSTANG BRAKE FLUID LEVEL INDICATOR SIGNAL IMPROPERLY CONFIGURED

Niveau de risque du rappel Élevé

Numéro de rappel 23C35

Si un rappel est émis pour un véhicule, cela signifie que le véhicule ou ses composants sont défectueux. Ils doivent être (1) réparés, (2) remplacés, ou l'achat doit être (3) remboursé par le constructeur. Les rappels de sécurité sont le type de rappel le plus courant : ils sont émis lorsque le véhicule ou ses équipements présentent un risque pour la sécurité ou ne sont pas conformes aux normes de sécurité des véhicules à moteur. Les constructeurs peuvent également procéder à des rappels pour d'autres raisons, telles que des problèmes d'émissions ou de conformité, des problèmes de performance ou des problèmes liés aux composants ou aux logiciels du véhicule qui ne posent pas directement de risque pour la sécurité.

Chronologie

8 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

10/2019 Suède

Fabrication

La date de fabrication de ce véhicule a été enregistrée. Le pays indiqué peut correspondre au lieu de production ou d'immatriculation.

12/2019 Suède

Contrôle technique

Un contrôle technique a été enregistré pour ce véhicule. Cela peut inclure divers examens liés à sa conformité routière ou à ses émissions. Les contrôles réussis comme ceux ayant échoué peuvent y figurer.

12/2019 Suède

Le propriétaire a changé

Un changement de propriétaire ou une mise à jour des papiers du véhicule a été enregistré pour ce véhicule. Certains changements peuvent être purement administratifs, comme la fin d'un contrat de location.

Ce rapport PDF contient uniquement les informations essentielles sur l'historique du véhicule. Pour consulter les données les plus détaillées et les plus récentes, consulte toujours le rapport carVertical numérique disponible sur notre site.
Nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données au moment de la génération du rapport. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création. ID du rapport : 31410520-b366-493e-9c09-e28e495034b3

12/2019 Suède

Immatriculé

Un événement d’immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

12/2019 Suède

Immatriculation radiée

Une radiation d'immatriculation a été enregistrée pour ce véhicule. Cela peut être dû à un changement de propriétaire, une mise à jour des documents ou d’autres raisons administratives similaires.

Avis de carVertical: Radiation

Ce véhicule a été radié à un moment donné. Cela peut être dû à des dommages, une inactivité de longue durée ou une autre raison. Il est conseillé d’examiner de plus près son historique.

08/2020 Suède

Immatriculation radiée

Une radiation d'immatriculation a été enregistrée pour ce véhicule. Cela peut être dû à un changement de propriétaire, une mise à jour des documents ou d’autres raisons administratives similaires.

Avis de carVertical: Radiation

Ce véhicule a été radié à un moment donné. Cela peut être dû à des dommages, une inactivité de longue durée ou une autre raison. Il est conseillé d’examiner de plus près son historique.

09/2020 France

Importé

Ce véhicule a été signalé comme importé. L’enregistrement indique qu’il a quitté le pays mentionné dans le rapport.

01/2022 France

Immatriculé

Un événement d’immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

Avis de carVertical: Immatriculation dans plusieurs pays

Ce véhicule a été immatriculé dans plus de deux pays. Des conditions routières et des standards d’entretien différents ont peut-être influé sur son état. Consulter ses carnets d’entretien peut aider à vérifier s’il a été correctement entretenu.

+44

Sources de données
Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans **48 pays**

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Liberté
Égalité
Fraternité

Les partenaires
Ce rapport se base sur

Ce rapport PDF contient uniquement les informations essentielles sur l’historique du véhicule. Pour consulter les données les plus détaillées et les plus récentes, consulte toujours le rapport carVertical numérique disponible sur notre site.
Nous faisons tout notre possible pour garantir l’exactitude et la fiabilité des données au moment de la génération du rapport. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que ce fichier PDF n’a pas été modifié ou altéré après sa création. ID du rapport : 31410520-b366-493e-9c09-e28e495034b3

Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.

Selon ce rapport :

- [ ] **Méfie-toi des possibles combines de revente après importation**

  Certaines voitures sont importées précisément parce qu'elles ont été endommagées ou achetées à bas prix à l'étranger, puis revendues plus cher sur le marché local. Inspecte attentivement le véhicule pour repérer d'éventuelles réparations dissimulées.

  - [ ] Fais réaliser une inspection complète en portant une attention particulière aux réparations majeures qui auraient pu être effectuées avant l'importation.
  - [ ] Vérifie que le VIN correspond sur tous les documents d'importation et de douane.

- [ ] **Verify recall status**

  An open recall is a safety risk. Check if the necessary repairs have been completed before you buy.

  - [ ] Contact a certified dealer with the VIN to check if the recall is still open.
  - [ ] If open, schedule the free manufacturer repair before driving the car.

Effectue ces vérifications avant d'acheter une voiture :

- [ ] **Fais inspecter la voiture par un professionnel**

  Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

  - [ ] Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
  - [ ] Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
  - [ ] Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts

- [ ] **Demande les carnets d'entretien**

  Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

  - [ ] Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
  - [ ] Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
  - [ ] Note les travaux d'entretien manquants ou en retard

- [ ] **Vérifie le kilométrage**

  Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Voici ce qu'il faut faire :

  - [ ] Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
  - [ ] Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
  - [ ] Pose des questions si les chiffres ne collent pas

- [ ] **Fais un vrai essai routier**

  Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

  - [ ] Conduis la voiture sur différents types de routes : autoroute, circulation en ville et sur chaussée dégradée.
  - [ ] Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
  - [ ] Sois attentif au confort et à la tenue de route

- [ ] **Compare avec d'autres voitures similaires**

  Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

  - [ ] Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
  - [ ] Compare les prix demandés
  - [ ] Regarde l'état général et les équipements de la voiture
  - [ ] Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur

Ce rapport PDF contient uniquement les informations essentielles sur l'historique du véhicule. Pour consulter les données les plus détaillées et les plus récentes, consulte toujours le rapport carVertical numérique disponible sur notre site.
Nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données au moment de la génération du rapport. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création. ID du rapport : 31410520-b366-493e-9c09-e28e495034b3