



## Peugeot 106

Généré le 09/23/2026


VIN: VF31CMFZ250763829

Type de carrosserie: Hayon

Année: 1990

Type de transmission: Manuel

Scanne pour obtenir le rapport complet



### Domage

⚠ Attention

Nous avons trouvé 1 entrée pour ce véhicule.

### Kilométrage

✓ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 122 577 km.

### Vérification de la situation juridique

✓ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

### Vol

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.



+44

### Sources de données

Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans **48 pays**

## Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.



**Aucun problème détecté**

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Voici ce que nous avons vérifié :



**Est-il actuellement recherché pour vol ?**

Aucun enregistrement n'indique que ce véhicule est actuellement signalé comme volé ou recherché.



**A-t-il été volé par le passé ?**

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **7 pays** :



Hongrie



Slovénie



Italie



Roumanie



Tchéquie



Slovaquie



Canada


## Kilométrage

Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.



## Résumé

- Dernier kilométrage connu : 122 577 km
- 2 relevés de kilométrage trouvés



### Relevés du compteur kilométrique

|         |            |
|---------|------------|
| 01/1990 | 13 km      |
| 06/2011 | 122 577 km |

## Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.



### Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

### Juridique



#### A-t-il passé son contrôle technique (CT) ?

Aucun contrôle technique enregistré pour ce véhicule.



#### Épave

Aucune trace indiquant que ce véhicule a été déclaré hors d'usage.

# Dommage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?



## Attention

Nous avons trouvé 1 entrée pour ce véhicule

## Registre des dommages

06/2011

Suisse



Extérieur affecté

### Expertise

Cette entrée indique que le véhicule a été **inspecté ou entretenu** par un professionnel, par exemple pour des réparations, un diagnostic ou une intervention sous garantie. Cela ne signifie pas nécessairement que le véhicule a été impliqué dans un accident.

Pièces affectées

Droite / Porte avant

Pièces de carrosserie extérieures

Estimation du coût des réparations passées

**1001 € – 1500 €**

**Avertissement :** la plupart des dommages sont liés à des accidents de la route, mais pas exclusivement. Certaines entrées peuvent figurer dans le rapport pour d'autres raisons, telles que des expertises de dommages, des ventes aux enchères, des contrôles techniques, des réparations ou d'autres événements ou circonstances similaires. Ces informations peuvent indiquer, par exemple, que le véhicule a été inspecté et expertisé dans un centre agréé, ou qu'il a fait l'objet d'une réparation, d'un service sous garantie, d'un diagnostic ou d'un entretien technique. Ces inspections ou évaluations de véhicule peuvent être effectuées suite à un accident, mais aussi à d'autres raisons, comme des obligations et/ou procédures légales, des données publiées par le constructeur, des réparations sous ou hors garantie, la correction de réparations mal effectuées, ou des dommages sans lien avec un accident (vol, casse mécanique, etc.). Il est important de noter que ces entrées ne signifient pas nécessairement qu'un accident a eu lieu : elles peuvent aussi être liées à l'utilisation ou l'entretien du véhicule conformément aux exigences et aux obligations fixées par le constructeur ou des tiers.

### Glossaire des dommages

#### Estimation du coût des réparations passées

Si le véhicule présente des dommages signalés, le coût des réparations passées est estimé en fonction du lieu d'évaluation, et affiché dans la devise du pays concerné. Ce montant peut donc différer de ce que tu pourrais attendre localement. Voici pourquoi :

Les prix des réparations varient selon les pays, en raison des différences de coûts de main-d'œuvre et de pièces détachées.

## Spécifications

Les principales spécifications techniques et mécaniques du véhicule.

Résumé

Vérifie que les spécifications du véhicule correspondent à ce que t'a indiqué le vendeur.

## Caractéristiques du véhicule



### Aperçu

| Marque  | Modèle | Année de fabrication |
|---------|--------|----------------------|
| Peugeot | 106    | 1990                 |



## Performance et efficacité

| Type de transmission |
|----------------------|
| Manuel               |



## Carrosserie et dimensions

| Type de carrosserie | Couleur | Nombre de portes |
|---------------------|---------|------------------|
| Hayon               | Blanc   | 3                |

## Équipement

Les équipements, options et technologies installés  
Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.

Résumé

Vérifie que les équipements du véhicule correspondent à ce que te dit le vendeur.

## Liste des équipements

D'origine, sortie d'usine

1910 01/01/1990

✦✦ Date de fabrication : 01/01/1990

663 106

✦✦ Nombre d'airbags : 6

CAR5 CLEAR

✦✦ Finition au vernis transparent

CSG13 PASSENGER CAR

✦✦ Voiture particulière

EBWPBQ26 EWP - BANQUISE WHITE PAINT

✦✦ Couleur de peinture spéciale : Blanc Banquise

FM015 10 FM0A 0006117

GT7 PEUGEOT

✦✦ Fabriqué par Peugeot

LE18 LEVEL 1+

✦✦ Niveau de sécurité : Niveau 1+

RLE6 RALLYE

✦✦ Finition RALLYE

SLNR16 STANDARD LOCKING

✦✦ Système de verrouillage standard

UPQAE35 UNLEADED PETROL 95 QUALITY A/B/E/E+

✦✦ Essence sans plomb 95, qualité A/B/E/E+

WACHT24 WITHOUT AIR CONDITIONING

✦✦ Pas de climatisation

WRWHA15 WITH REAR WIPER

✦✦ Essuie-glace arrière inclus

444 6374

B554 BVM5

✦✦ chauffage d'appoint

CEX18 PHOENIX CLOTH "W7"

✦✦ L'intérieur est habillé de tissu Phoenix « W7 »

DHOA16 3 DOOR HATCHBACK

✦✦ berline trois portes

FARDR20 FEED AERIAL RECEIVER

✦✦ Équipé d'un récepteur d'alimentation par antenne

FREO10 FIXED ROOF

✦✦ Toit fixe

ITEI15 INJECTION TU2J2

✦✦ Équipé d'un système d'injection TU2J2

NPMA18 NON-METALLIC PAINT

✦✦ Type de peinture : non métallisée

SET14 POWER STEERING

✦✦ Système de direction assistée

SWEH12 STEEL WHEELS

✦✦ Jantes en acier fournies

WABBR14 W/O ABS BRAKES

✦✦ Le véhicule n'est pas équipé de freins ABS

WRCHT22 WITHOUT REMOTE CONTROL

✦✦ Pas de fonction de télécommande

YY4 "FY"

✦✦ Sièges avant

## Chronologie

2 enregistrements trouvés

### CAR/VERTICAL

Ce rapport PDF contient uniquement les informations les plus essentielles sur l'historique du véhicule. Pour accéder aux données les plus complètes et à jour, nous te recommandons de toujours consulter le rapport carVertical numérique disponible sur notre site. Bien que nous apportions un soin particulier à la l'exactitude et à la fiabilité des données au moment de sa création, note que nous ne pouvons garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création.

VIN: VF31CMFZ250763829 | Généré le 23/09/2026 | Expire le 23/10/2026

● 01/1990 🌐 Pays inconnu

Fabrication

La date de fabrication de ce véhicule a été enregistrée. Le pays indiqué peut correspondre au lieu de production ou d'immatriculation.

● 06/2011 🇨🇭 Suisse

Expertise détectée ⚠️

Nous avons trouvé un enregistrement indiquant que l'état de ce véhicule a été expertisé dans ce pays (ou cet État). Consulte la section « Dommages » pour plus de détails.



**Sources de données**  
Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans **48 pays**

# Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.

## Effectue ces vérifications avant d'acheter une voiture :

### ☐ Fais inspecter la voiture par un professionnel

Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
- ☐ Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
- ☐ Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts

### ☐ Demande les carnets d'entretien

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
- ☐ Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
- ☐ Note les travaux d'entretien manquants ou en retard

### ☐ Vérifie le kilométrage

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
- ☐ Cherche des signes d'altération (pédalles usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
- ☐ Pose des questions si les chiffres ne collent pas

### ☐ Fais un vrai essai routier

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Conduis la voiture sur différents types de routes : autoroute, circulation en ville et sur chaussée dégradée.
- ☐ Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
- ☐ Sois attentif au confort et à la tenue de route

### ☐ Compare avec d'autres voitures similaires

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
- ☐ Compare les prix demandés
- ☐ Regarde l'état général et les équipements de la voiture
- ☐ Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur